



Wenn die HBX Soundausgabe unter Vista / Win7 aussetzt, oder Störsignale im Messsignal auftreten

Lösung:


Mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste klicken und Wiedergabegeräte wählen




Lautsprecher → Eigenschaften wählen → Register Verbesserungen und dort alle Sounds deaktivieren





Danach Registerkarte Erweitert auswählen und dort bei Exklusiven Modus die beiden Felder Anwendungen haben alleinige Kontrolle und Anwendungen im exklusiven Modus haben Priorität anhaken um optimales Echtzeitverhalten zu erreichen.




Das Ganze jetzt auch für das Aufnahmegerät



Den Aufnahmepegel und Balance gleich bei der Gelegenheit einstellen





Fertig.

Danach sollte das Betriebssystem neu gestartet werden !